






Bedingt durch die negative Bauhöhe, hängt die Traverse nicht stabil im Kranhaken und wird sich im Leerzustand zur Seite neigen.

Der Hebevorgang unterliegt einer aufmerksamen Bedienung, wobei der Lastschwerpunkt deutlich unterhalb der Anhängepunkte liegen muss.

**Tiger**

Hebezeuge der Spitzenklasse
KURSCHILDGEN GmbH - Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E 150 R 128

| Index | Änderung | Datum | Name |
|---|---|---|---|
| Z2 | Leitblech eingefügt | 19.03.21 | Mok |

| | Datum | Name |
|---|---|---|
| gezeichnet | 28.11.12 | Mok |
| geprüft | | |

| | |
|---|---|
| Benennung : | Big-Bag-Traverse |
| Typ : | BBQ-NN-2,0-1,0 |
| Traglast : | 2.000 kg |
| Arbeits- / Greifbereich : | 1.000 x 1.000 mm |
| Lastschwerpunkt (LSP) : | |
| Maßstab : | Eigengewicht Hebezeug : 60 kg |
| Zeichnungs-Nr. : | 23-4199_Z2 |
| Ursprung : | Blatt M |