











Bedingt durch die negative Bauhöhe, hängt
Die Traverse nicht stabil im Kranhaken und
wird sich im Leerzustand zur Seite neigen.
Der Hebevorgang unterliegt einer aufmerksamen
Bedienung, wobei der Lastschwerpunkt deutlich
unterhalb der Anhängepunkte liegen muss.

Pos.	Stk.	Benennung	Werkstoff	Artikel/Fertigmaße	L [mm]	E/V
10	2	Verstellbarer-Klemmhebel	St.	GN 300-108-M12-80-SW		E

Ersatzteilliste

TIGER HEBEZEUGE
Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Straße 1
51469 Bergisch Gladbach
www.tigerhebezeuge-shop.de

Das Urheberrecht an dieser Zeichnung verbleibt bei uns. Die Zeichnung darf weder vervielfältigt, noch dritten Personen zugänglich gemacht werden. Im Falle einer Zuwiderhandlung behalten wir uns das Recht vor, Schadenersatz einzufordern oder rechtliche Maßnahmen gemäß §18 UWG vorzunehmen.

Ansichten Methode E ISO R 128

Index	Änderung	Datum	Name
Z2	Negative Bauhöhe reduziert auf -95mm	26.05.25	A. Đidara

	Datum	Name
gezeichnet	19.05.25	A. Đidara
geprüft		

Benennung : Big-Bag-Traverse
Typ : BBQ-NN-1,2-0,9-GT-02-08175
Traglast : 1.200 kg
Arbeits- / Greifbereich : 900 mm x 900 mm
Lastschwer-punkt (LSP) :
Maßstab :
Eigengewicht Hebezeug : 55 kg
Zeichnungs-Nr. : 23-8175_Z2
Ursprung : 23-8175_Z1, 23-8145_Z1
Blatt M