Prüfprotokoll für Lastaufnahmemittel nach Reparatur

TIGER HEBEZEUGE

Allgemeine Daten			Prüfung / Kontrolle			In Ordnung?	
						ja	nein
Hersteller	Kurschildgen GmbH Hebezeugbau		Verschleiß-Teile (s. Zeichn.Nr.) 4-6230_Z2 Blatt M	gesichtet und kontrolliert? Ja ☒	Nein ☐	☒	☐
Auftraggeber	SKW Stickstoffwerke Piesteritz GmbH		tragende Teile	gesichtet und kontrolliert? Ja ☒	Nein ☐	☒	☐
Prüfungsart	Prüfung nach Reparatur		sonstige Teile	gesichtet und kontrolliert? Ja ☒	Nein ☐	☒	☐
			Schweißnähte vorhanden?	Ja ☒	Nein ☐		
Lastaufnahmemittel	Hebegreifer für IBC-Container		Schweißnähte geprüft?	Ja ☒	Nein ☐	☒	☐
Typ	KG-IBC-2-1,2		Handgriffe vorhanden?	Ja ☒	Nein ☐	☒	☐
Traglast	2.000 kg		Reibbeläge vorhanden?	Ja ☒	Nein ☐	☒	☐
Baujahr	11/2023		Funktion geprüft?	mit Greifmuster ☒	ohne Greifmuster ☐	☒	☐
Eigengewicht	150 kg		LAM Vollständigkeit	Ja ☒	Nein ☐	☒	☐
Serien-Nr.	23049		Typenschild vorhanden?	Ja ☒	Nein ☐	☒	☐
Zeichnungs-Nr.	4-6230_Z2		Betriebsanleitung vorhanden?	Ja ☒	Nein ☐	☒	☐
Kunden-Inventar Nr.	---		CE-Kennzeichnung vorhanden?	Ja ☒	Nein ☐	☒	☐
Letztes Abnahme-Protokoll vorhanden?	Ja ☐	Nein ☑					

Bemerkung:

Beide Greifarme, Lackierung und Beschriftung wurden erneuert.

Vor der Wiederinbetriebnahme muss das Lastaufnahmemittel einer **außerordentlichen Prüfung** nach DGUV Regel 109-017 durch einen Sachkundigen unterzogen werden!

Prüfung durchgeführt:		
26.3.25	HUFFEN	
Datum	Name des Prüfers	Unterschrift des Prüfers

Kenntnisnahme des Kunden:		
Datum	Name des Auftraggebers	Unterschrift des Auftraggebers

Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Str. 1
DE-51469 Bergisch Gladbach

Tel. (+49)-02202-98923-0
Fax (+49)-02202-98923-23

post@tigerhebezeuge.de
www.tigerhebezeuge.de