Prüfprotokoll für Lastaufnahmemittel nach Reparatur

TIGER HEBEZEUGE

Allgemeine Daten			Prüfung / Kontrolle			In Ordnung?	
						ja	nein
Hersteller	Kurschildgen GmbH Hebezeugbau		Verschleiß-Teile (s. Zeichn.Nr.) 8-2258_Z1 Blatt M	gesichtet und kontrolliert? Ja ☒	Nein ☐	☒	☐
Auftraggeber	KWD Kupplungswerk Dresden GmbH		tragende Teile	gesichtet und kontrolliert? Ja ☒	Nein ☐	☒	☐
Prüfungsart	Prüfung nach Reparatur		sonstige Teile	gesichtet und kontrolliert? Ja ☒	Nein ☐	☒	☐
			Schweißnähte vorhanden?	Ja ☒	Nein ☐		
Lastaufnahmemittel	Innengreifer		Schweißnähte geprüft?	Ja ☒	Nein ☐	☒	☐
Typ	J-3-025-150/200		Handgriffe vorhanden?	Ja ☒	Nein ☐	☒	☐
Traglast	250 kg		Reibbeläge vorhanden?	Ja ☒	Nein ☐	☒	☐
Baujahr	01/2025		Funktion geprüft?	mit Greifmuster ☒	ohne Greifmuster ☐	☒	☐
Eigengewicht	13 kg		LAM Vollständigkeit	Ja ☒	Nein ☐	☒	☐
Serien-Nr.	24647		Typenschild vorhanden?	Ja ☒	Nein ☐	☒	☐
Zeichnungs-Nr.	8-2258_Z1		Betriebsanleitung vorhanden?	Ja ☒	Nein ☐	☒	☐
Kunden-Inventar Nr.	---		CE-Kennzeichnung vorhanden?	Ja ☒	Nein ☐	☒	☐
Letztes Abnahme-Protokoll vorhanden?	Ja ☐	Nein ☒					

Bemerkung:

Reparaturarbeiten: Erneuern des Reibbelags

Vor der Wiederinbetriebnahme muss das Lastaufnahmemittel einer **außerordentlichen Prüfung** nach DGUV Regel 109-017 durch einen Sachkundigen unterzogen werden!

Prüfung durchgeführt:		
26.6.25	HUFFEN	
Datum	Name des Prüfers	Unterschrift des Prüfers

Kenntnisnahme des Kunden:		
Datum	Name des Auftraggebers	Unterschrift des Auftraggebers

Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Str. 1
DE-51469 Bergisch Gladbach

Tel. (+49)-02202-98923-0
Fax (+49)-02202-98923-23

post@tigerhebezeuge.de
www.tigerhebezeuge.de