Original EG-Konformitätserklärung

Original EG-Konformitätserklärung im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.
Hiermit erklären wir, Kurschildgen GmbH, dass die nachfolgend beschriebene Maschine / Lastaufnahmemittel aufgrund ihrer Konzipierung und Bauart, in der von uns in Verkehr gebrachten Ausführung den Sicherheitsanforderungen der betreffenden EG-Richtlinie entspricht.

****

TA-QN-1,5-0,62x0,31-08208

Tiger Quertraverse
in Niedrigbauweise für den Kranbetrieb mit 4 Befestigungsbohrungen zum anschrauben an einen Antriebsmotor
Mit Kranaufhängung für Einfachhaken nach DIN 15401
Traglast [kg]: 1.500
Bohrungsabstand [mm]: 625
Bohrungsabstand 90° 2x [mm]: 315
Bohrungsdurchmesser Ø[mm]: 31
Eigengewicht [kg]: 55
Serien-Nummer: 25457
Baujahr: 07/2025
Lastaufnahmemittel RAL 1004 (goldgelb) lackiert

zu Lieferschein: LI-202506-84587 Ihre Bestellung: 3500410132 Datum: 12.06.2025

****

Harmonisierte Normen, sonstige technische Normen und Spezifikationen:
DIN EN ISO 12100 Sicherheit von Maschinen - Allgemeine Gestaltungsleitsätze - Risikobeurteilung und Risikominderung (ISO 12100.2010); Deutsche Fassung EN ISO 12100:2010
angewandt nur bei Lastaufnahmemittel für Kranbetrieb
DIN EN 13155 - Krane - Sicherheit - Lose Lastaufnahmemittel; Deutsche Fassung EN 13155:2003+A2:2009
DIN 15003 - Hebezeuge - Lastaufnahmeeinrichtungen, Lasten und Kräfte, Begriffe
DIN 15026 - Hebezeuge - Kennzeichnung von Gefahrstellen
DGUV Regel 100-500 (bisher BGR 500) - Kapitel 2.8 (Betreiben von Lastaufnahmeeinrichtungen im Hebezeugbetrieb)
angewandt nur bei Lastaufnahmemittel für Gabelstaplerbetrieb
VDI 3578 - Anbaugeräte für Gabelstapler
DGUV Vorschrift 68 (bisher BGV D27) - Flurförderzeuge

Bergisch Gladbach, den 23.07.2025

i.A. B. Roll

i.A. B. Roll (Technische Leitung) / Bevollmächtigter für die technischen Unterlagen

KURSCHILDGEN GmbH
Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Str. 1
51469 Bergisch Gladbach
Tel. 02202-98923-0
Fax 02202-98923-23
post@tigerhebezeuge.de
www.tigerhebezeuge-shop.de

Prüfblatt / Prüfnachweis für Lastaufnahmemittel 23.07.2025

Produkt: **Tiger Quertraverse**
Typ: **TA-QN-1,5-0,62x0,31-08208**
Serien-Nr.: **25457**

Vom Unternehmer/Betreiber festgelegter Prüfintervall: _____ x pro Jahr

Prüfung vor 1. Inbetriebnahme am: _____	Unterschrift des Sachkundigen Prüfunternehmen/Stempel
Regelmäßige Prüfung am: _____ Mängel: (nein) / (ja) gem. Protokoll	Unterschrift des Sachkundigen Prüfunternehmen/Stempel
Regelmäßige Prüfung am: _____ Mängel: (nein) / (ja) gem. Protokoll	Unterschrift des Sachkundigen Prüfunternehmen/Stempel
Regelmäßige Prüfung am: _____ Mängel: (nein) / (ja) gem. Protokoll	Unterschrift des Sachkundigen Prüfunternehmen/Stempel
Regelmäßige Prüfung am: _____ Mängel: (nein) / (ja) gem. Protokoll	Unterschrift des Sachkundigen Prüfunternehmen/Stempel
Außerordentliche Prüfung am: _____ Mängel (nein) / (ja) gem. Protokoll	Unterschrift des Sachkundigen Prüfunternehmen/Stempel
Außerordentliche Prüfung am: _____ Mängel (nein) / (ja) gem. Protokoll	Unterschrift des Sachkundigen Prüfunternehmen/Stempel

KURSCHILDGEN GmbH
Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Str. 1
51469 Bergisch Gladbach
Tel. 02202-98923-0
Fax 02202-98923-23
post@tigerhebezeuge.de
www.tigerhebezeuge-shop.de

Prüfprotokoll für Lastaufnahmemittel nach Umbau

TIGER HEBEZEUGE

Allgemeine Daten			Prüfung / Austausch / Kontrolle			In Ordnung?	
						ja	nein
Hersteller	Kurschildgen GmbH Hebezeugbau		Verschleiß-Teile (s. Zeichn. Nr.) 23-8208_Z2 Blatt M	erneuert? komplett ☒	teilweise ☐ Nein ☐	☒	☐
Auftraggeber	Johns Manville GmbH		tragende Teile	erneuert? komplett ☒	teilweise ☐ Nein ☐	☒	☐
Lastaufnahmemittel	Quertraverse		sonstige Teile	erneuert? komplett ☒	teilweise ☐ Nein ☐	☒	☐
			Schweißnähte vorhanden?	Ja ☒	Nein ☐		
Kunden-Inventar-Nr.	-		Schweißnähte geprüft?	Ja ☒	Nein ☐	☒	☐
Typ vor der Änderung	TA-QN-1,5-0,62x0,31-08208		Handgriffe vorhanden?	Ja ☐	Nein ☒	☐	☐
Typ nach der Änderung	TA-QN-1,5-0,62x0,31-08208		Reibbeläge vorhanden?	Ja ☐	Nein ☒	☐	☐
Zeichnung Nr. vor der Änderung	23-8208_Z1		Funktion geprüft?	mit Greifmuster ☐	ohne Greifmuster ☒	☒	☐
Zeichnung Nr. nach der Änderung	23-8208_Z2		LAM Vollständigkeit ok?	Ja ☒	Nein ☐	☒	☐
Baujahr	07/2025		Typenschild vorhanden?	Ja ☒	Nein ☐	☒	☐
Umbaujahr	11/2025		Betriebsanleitung vorhanden?	Ja ☒	Nein ☐	☒	☐
Traglast vor der Änderung	1.500 kg		CE-Kennzeichnung vorhanden?	Ja ☒	Nein ☐	☒	☐
Traglast nach der Änderung	1.500 kg						
Eigengewicht vor der Änderung	55 kg						
Eigengewicht nach der Änderung	60 kg						
Serien-Nr.	25457						
Letztes Abnahme-Protokoll vorhanden?	Ja ☐	Nein ☑					

Bemerkung / Grund der Änderung:

- Bohrungsabstand 90° 2x 315 neu: 345 mm
- Bohrung Ø31 neu: Langloch 31 x 63 mm
- Austausch aller Bauteile

Vor der Wiederinbetriebnahme muss das Lastaufnahmemittel einer **außerordentlichen Prüfung** nach DGUV Regel 109-017 durch eine zur Prüfung befähigte Person unterzogen werden!

Die Ermittlung der theoretischen Nutzungsdauer bzw. die noch verbleibende Restlebensdauer konnte aufgrund fehlender Betreiberangaben nicht erfolgen (LAM nach DIN EN 13155 = max. 20.000 Lastwechsel).

Prüfung durchgeführt:		
18.11.25	HÜFKEN	H. Hüfken
Datum	Name des Prüfers	Unterschrift des Prüfers

Kenntnisnahme des Kunden:		
Datum	Name des Auftraggebers	Unterschrift Auftraggeber

Kurschildgen GmbH Hebezeugbau
Gustav-Stresemann-Str. 1
DE-51469 Bergisch Gladbach

Tel. (+49)-02202-98923-0
Fax (+49)-02202-98923-23

post@tigerhebezeuge.de
www.tigerhebezeuge.de